FIG. 1



FIG. 2


FEATURE ALIGNMENT
OPTIMUM
TRANSITION
FAILURE
11
12
13
SMALL
OPTIMUM
LARGE
IMAGE SIZE

FIG. 3


20
13
T1
12
12
11
15
14
15

FIG. 4


17
LEVEL 2
OXIDE
OXIDE
LEVEL 1
16
OXIDE
WAFER

FIG. 5